

EDITAL PROEX N° 063/2021
EDITAL DE EXCLUSÃO DOS CONTEMPLADOS
PROGRAMA INSTITUCIONAL PRÓ-EXTENSÃO

CONSIDERANDO a análise de viabilidade técnica, expedida pela Prefeitura do Campus Universitário, em anexo;

CONSIDERANDO o Art 7º do Edital PROEX nº 059/2021;

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX - da Universidade Estadual de Londrina - UEL - torna pública a exclusão, em função de viabilidade técnica, do resultado do Edital PROEX nº 059/2021, no âmbito do PROGRAMA INSTITUCIONAL PRÓ-EXTENSÃO, nos termos estabelecidos no anexo.

Londrina, 25 de outubro de 2021.


Profa. Dra. Zilda aparecida Freitas de Andrade
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade
em exercício

**PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO**

ALTERAÇÃO ANÁLISE VIABILIDADE TÉCNICA - EDITAL PROEX Nº027/2021

LABORATÓRIO DOS ANOS INICIAIS – LAI – CECA

PROPONENTE: Beatriz Carmo Lima Aguiar

Em visita a sala 640, situada no CECA, para análise técnica dos serviços solicitados para inclusão no edital de Pequenas reformas- PROEX, temos o seguinte parecer:

- Revisão e manutenção elétrica – Não contemplada em todas as solicitações devido a necessidade de projetos específicos, sem tempo hábil para atender o edital proposto.

- Lixamento/Impermeabilização do piso - O piso se encontra em estado satisfatório, apresentando algumas manchas nas extremidades, sem danos justificáveis para a inclusão

dos serviços, uma vez que não haverá alteração significativa após a conclusão dele.

- Pintura nas paredes, Portas e Janelas: A sala apresenta pintura satisfatória, sendo necessário apenas manutenção de limpeza em pontos específicos.

Portanto concluímos que não há necessidade técnica de inclusão dos serviços solicitados.

NÚCLEO DE ACESSORIA PEDAGÓGICA PARA ENSINO DE LINGUAS – NAP

PROPONENTE: Denise Ismenia Bossa Grassano Ortenzi.

Em visita a sala 185, situada no CLCH, para análise técnica dos serviços solicitados para inclusão no edital de Pequenas reformas - PROEX, temos o seguinte parecer:

- Reparo no Forro – O forro em PVC apresenta uma régua que se deslocou, sendo a mesma de fácil reparação sem necessidade de inclusão nos serviços. Pedir ao responsável para emitir uma solicitação de serviço para a execução do reparo.

- Pintura nas paredes, portas e janelas – O local se encontra com pintura satisfatória, sem danos, portanto concluímos que não há necessidade técnica de inclusão dos serviços solicitados.

Londrina, 25 de outubro de 2021.

Eng. Civil Silene Sayão
CREA/PR 19.403-D/PR

Eng. Civil Rafael Cezar Fujita
Diretor de Obras e Manutenção